

La Mànnara del Commissario Montalbano cade a pezzi: ecco cosa accade alla Fornace Penna

Autore: Redazione

Data: 15 Maggio 2017



La **Fornace Penna di Punta Pisciotto**, a Sampieri, **cade a pezzi**. Conosciuta da tutti come la "Mànnara", è diventata celebre grazie alla serie del **Commissario Montalbano**, ma sta lentamente diventando un **rudere** che potrebbe trasformarsi in un cumulo di macerie. Per salvare la "cattedrale sul mare" di Scicli è intervenuta la Soprintendenza di Ragusa, insieme alla Società italiana di fotogrammetria e topografia (Sifet), con un **esperimento volto a monitorare la struttura a rischio crollo**.

Da un anno è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri del nucleo patrimonio artistico proprio per le sue condizioni di degrado e il mancato intervento da parte dei suoi proprietari. Adesso la fabbrica è protagonista di un **progetto per studiarne le condizioni** grazie all'utilizzo di droni e rilevamenti da terra, laser scanner e altri strumenti. Un lavoro che vede insieme professionisti privati ed esperti del Politecnico di Torino e del Cnr.

Riferimento articolo: <https://www.siciliafan.it/la-mannara-del-commissario-montalbano-cade-a-pezzi-ecco-cosa-accade-alla-fornace-penna/>

Generato il 20/05/2025